

PŘEHLED SILNIČNÍ SÍTĚ

Třída	I.
	II.
	III.

Kraj	Zlínský
Okres	Zlín
Obec/k.ú.	Hřivínův Újezd

číslo silnice	číslo úseku	pojmenování silnice	délka komunikací podle povrchu vozovky							silnice celkem	stav	plocha		šířka		příslušenství k silnici				poznámky	foto
			dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	šterk	nezpev.			celkem	úsek	celkem	komun.	vozov.	mosty	chod.	schod.		
			bm							m <sup>2</sup>		m		bm							
II/490	II/490					2834				2834	N	20686				21,6	1147		112		
III/49718	III/49718					1955,5				1955	N	12289				8,5	335				
celkem	stav k: 11.05.2016					4790				4789		32975				30,1	1482		112		

klasifikační tabulka stavebního stavu **ZPEVNĚNÉ** vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)

označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živící prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu **ŠTERKOVÉ** vozovky komunikace

označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovaný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	<b>NEZPEVNĚNÉ</b> vozovky nejsou klasifikovány

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Třída	I.
	II.
	<b>III.</b>
	IV.

Kraj	Zlínský
Okres	Zlín
Obec/k.ú.	Hřivínův Újezd

číslo MK	číslo úseku	pojmenování komunikace	délka komunikací podle povrchu vozovky							kom. celkem	stav	plocha		šířka		příslušenství ke komunikaci				poznámky	foto		
			dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	šterk	nezpev.			celkem	úsek	celkem	komun.	vozov.	mosty	chod.	schod.			prost.	
			bm							m <sup>2</sup>		m		bm									
1c	1cA	Hlavní				302				302	669	1	3693	4941		6,5		521		903		5226.jpg	
	1cB					61				61		1	252			4,0							9857.jpg
	1cC					306				306		2	995			3,0							6203.jpg
2c	2cA	Za potokem				45				45	441	1	368	1662		8,5						9906.jpg	
	2cB					396				396		1	1294			3,0							3423.jpg
3c	3cA	Zahrádky I.				25				25	481	2	160	1539		4,5						1462.jpg	
	3cB					144				144		1	503			3,0							4605.jpg
	3cC					134				134		2	365			3,0							7529.jpg
	3cD								123	123		2	316			3,0							3448.jpg
	3cE					55				55		1	195			2,6							9004.jpg
4c	4cA	Louky				65				65	360	2	229	1336		3,0						6211.jpg	
	4cB					92				92		3	307			3,0							5911.jpg
	4cC					203				203		3	801			3,5							6157.jpg
5c	5cA	Ke hřišti				25				25	327	1	176	1364		6,0	13					8735.jpg	
	5cB					257				257		1	1016			4,5				967			0408.jpg
	5cC					45				45		1	172			3,3							7560.jpg
6c	6cA	Do čabrov				93				93	137	1	278	413		3,0						5495.jpg	
	6cB					44				44		3	134			3,0							1753.jpg
7c	7cA	Do sýkorce				18				18	97	1	70	535		4,5	6,5					7877.jpg	
	7cB					79				79		1	465			3,0							7674.jpg
8c	8cA	Zahrady II.				48				48	137	1	265	641		5,0						6720.jpg	
	8cB					89				89		1	375			3,0							9410.jpg
9c	9cA	Zahrady III.	2						2	87	1	7	315		6,0							7702.jpg	
	9cB					85					85	1		308		3,0							9344.jpg
10c	10cA	Kamenec I.				36				36	76	1	348	446		4,2						7827.jpg	
	10cB					40				40		1	98			2,5							5190.jpg
11c	11cA	Kamenec II.				22				22	301	1	112	1024		5,0	6,1					3030.jpg	
	11cB					279				279		1	912			3,0							1249.jpg
12c	12c	Na paseky				112				112	112	1	385	385		3,0					7443.jpg		
13c	13c	Na drahy				216				216	216	1	749	749		3,0					4638.jpg		
14c	14c	Na lány				272				272	272	2	939	939		3,0					9733.jpg		
15c	15c		4			37				41	41	3	310	310		3,0					15c.jpg		
<b>celkem</b>	<b>stav k: 11.05.2016</b>		<b>6</b>			<b>3626</b>			<b>123</b>		<b>3755</b>	<b>3755</b>		<b>16600</b>	<b>16600</b>		<b>25,6</b>	<b>521</b>		<b>1870</b>			

klasifikační tabulka stavebního stavu <b>ZPEVNĚNÉ</b> vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu <b>ŠTERKOVÉ</b> vozovky komunikace	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovaný povrch bez vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	<b>NEZPEVNĚNÉ</b> vozovky nejsou klasifikovány

**PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ**

chodníky , pěšiny, cyklostezky, apod.

Třída	I.
	II.
	III.
	<b>IV.</b>

Kraj	Zlínský
Okres	Zlín
Obec/k.ú.	Hřivínův Újezd

číslo MK	číslo úseku	podél komunikace	pojmenování komunikace	délka komunikací podle povrchu vozovky							kom. celkem	stav	plocha		šířka	typ chodníku	příslušenství		poznámky	foto
				dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	šterk	nezpev.			celkem	úsek			celkem	schod.		
				bm							m <sup>2</sup>		m		bm		m <sup>2</sup>			
1d	1dA	II/490		46						46	955	1	93	1568	1,6	chodník			5920.jpg	
1d	1dB	II/490				27			27	1		48	2,4		chodník			6240.jpg		
1d	1dC	II/490		401					401	1		687	1,4		chodník			6127.jpg		
1d	1dD	II/490		400					400	1		590	1,3		chodník			5920.jpg		
1d	1dE	II/490		64					64	1		126	1,3		chodník			8332.jpg		
1d	1dF	II/490		16					16	1		23	1,1		chodník			0728.jpg		
2d	2dA	II/490				35			35	226	1	77	529	2,4	chodník			1754.jpg		
2d	2dB	II/490		26		14			40		1	121		1,6	chodník			2dC.jpg		
2d	2dC	II/490		151					151		1	331		1,6	chodník			5933.jpg		
3d	3dA	1c		138					138	468	1	207	759	1,3	chodník			6844.jpg		
3d	3dB	1c				10	210		220		2	338		1,3	chodník			7000.jpg		
3d	3dC	1c		111					111		1	214		2,0	chodník			8185.jpg		
4d	4dA	1c		101					101	151	2	185	301	1,3	chodník			8282.jpg		
4d	4dB	1c		19					19		2	73		4,2	chodník			8282.jpg		
4d	4dC	1c		32					32		2	44		1,3	chodník			8282.jpg		
5d	5d					19			19	19	2	17	17	0,7	chodník	18		spojuje 10c a jj 11c	5489.jpg	
6d	6d	III/49718		321		14			335	335	1	588	588	1,6	chodník				2285.jpg	
7d	7d	II/490									1				cyklostezka			<b>ve fázi projektu</b>	1744.jpg	
<b>celkem</b>	<b>stav k: 11.05.2016</b>			<b>1825</b>		<b>119</b>	<b>210</b>			<b>2154</b>	<b>2154</b>		<b>3762</b>	<b>3762</b>				<b>18</b>		

**klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)**

označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

**klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace**

označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovaný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	<b>NEZPEVNĚNÉ</b> vozovky nejsou klasifikovány

**PASPORT ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ**

Kraj	Zlínský
Okres	Zlín
Obec/k.ú.	Hřivínův Újezd

číslo UK	číslo úseku	pojmenování komunikace	délka komunikací podle povrchu vozovky								kom. celkem	stav	šířka m	příslušenství ke komunikaci				poznámky	foto
			dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	štěrk	nezpev.	celkem				mosty	chod.	schod.	prost.		
			bm								bm			m <sup>2</sup>					
UK1	UK1							31		31	31	4	3,0					4967.jpg	
UK2	UK2					337				337	337	4	3,0					2386.jpg	
UK3	UK3									50	50	N	n.m.					0087.jpg	
UK4	UK4	Jehličné				171				171	171	3	3,0					0772.jpg	
UK5	UK5					67				67	67	1	3,2					3192.jpg	
UK6	UK6A					32				32	32	1	3,1					7724.jpg	
UK6	UK6B				80					80	80	2	4,0					7123.jpg	
UK7	UK7								23	23	23	N	n.m.					5457.jpg	
UK8	UK8								65	65	65	N	n.m.	5,5				9541.jpg	
UK9	UK9								312	312	312	N	n.m.					3459.jpg	
UK10	UK10				50					50	50	N						6840.jpg	
UK11	UK11				7				170	177	177	N	n.m.	5,5				1094.jpg	
UK12	UK12								173	173	173	N	n.m.					UK13.jpg	
UK13	UK13								24	24	24	N	n.m.					UK12.jpg	
UK14	UK14								43	43	43	N	n.m.					9990.jpg	
celkem	stav k: 11.05.2016				80	664		31	860	1635	1635	15	19,3	11					

šířky komunikací nebyly měřeny vzhledem k jejich nestálosti

klasifikační tabulka stavebního stavu <b>ZPEVNĚNÉ</b> vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu <b>ŠTĚRKOVÉ</b> vozovky komunikace	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovaný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	<b>NEZPEVNĚNÉ</b> vozovky nejsou klasifikovány

## SEZNAM PROSTRANSTVÍ

zastávka, nádraží BUS, parkoviště, stání pro kontejnery

Kraj	Zlínský
Okres	Zlín
Obec/k.ú.	Hřivínův Újezd

číslo prostr.	podél komunikace	typ prostranství	délka komunikací podle povrchu vozovky							kom. celkem	stav	šířka m	plocha m <sup>2</sup>	poznámky	foto
			dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	štěrk	nezpev.						
P1	II/490	zastávka BUS				55				55	1	6,5	310		1837.jpg
P2	1c	parkoviště				32				32	2	n.m	720	šířka nebyla měřena kvůli nepravidelnému tvaru	9674.jpg
P3	1c	stání pro kontejnery	10							10	2	1,3	19		7418.jpg
P4	1c	parkoviště	16							16	1	4,8	83		7676.jpg
P5	1c	parkoviště	16							16	1	4,8	83		2227.jpg
P6	II/490	stání pro kontejnery				13				13	N	3,0	43		1938.jpg
P7	5c	parkoviště				35				35	1	27,0	967		2821.jpg

celkem	stav k: 11.05.2016	42			170				177				2224		
--------	--------------------	----	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	------	--	--

## klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)

označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtlučky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtlučky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

## klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace

označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný závalcovný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

## SEZNAM OBJEKTŮ

mosty, tunely, lávky, podjezdy, podchody, brody, přívozy

Kraj	Zlínský
Okres	Zlín
Obec/k.ú.	Hřivínův Újezd

typ objektu	číslo objektu	číslo přísl. komun.	druh nosné konstrukce	materiál	délka	šířka	počet polí	světlost polí	stav	poznámky	foto
					m	m		m			
lávka	L1		trámový	železobeton	12,0	1,8	2	5,5	2		3369.jpg
lávka	L2		trámový	železobeton	14,0	2,2	1	8,0	2		1242.jpg
lávka	L3		trámový	železobeton	10,0	3,0	1	8,5	1		8333.jpg
lávka	L4		trámový	železobeton	10,0	1,5	1	8,0	2		5829.jpg
lávka	L5		trámový	železobeton	9,5	1,8	1	8,0	1		5009.jpg
lávka	L6		trámový	železobeton	11,0	1,8	1	8,5	1		9206.jpg
most	M-11c-1	11c	trámový	železobeton	6,1	6,1	1	4,6	1		0981.jpg
most	M-5c-1	5c	trámový	železobeton	13,0	7,1	1	8,0	2		2202.jpg
most	M-7c-1	7c	trámový	železobeton	6,5	4,8	1	5,1	2		6132.jpg
most	M-II/490-021	II/490	trámový	železobeton	21,6	14,2	1	11,7	1		
most	M-III/49718-1	III/49718	trámový	železobeton	8,5	9,8	1	7,0	1		
most	M-UK11-1	UK11	trámový	železobeton	5,5	3,5	1	4,5	2		1850.jpg
most	M-UK8-1	UK8	trámový	železobeton	5,5	3,7	1	4,3	2		7428.jpg
<b>celkem</b>	<b>stav k: 11.05.2016</b>										

## vysvětlení pojmů

<b>počet polí</b>	počet dílčích částí mostu mezi dvěma podpěrami
<b>světlost polí</b>	vodorovná vzdálenost mezi dvěma podpěrami

## klasifikační tabulka stavebního stavu objektu

označení stavu	charakteristika stavu objektu
1	bez jakýchkoli v zjevných nebo známých skrytých vad
2	pouze vzhledové vady nebo poruchy, které nemají okamžitý nepříznivý vliv na zatížitelnost
3	vady a poruchy, ovlivňující sice zatížitelnost

## SEZNAM DOPRAVNÍCH ZNAČEK

stav k: 11.05.2016

Kraj	Zlínský
Okres	Zlín
Obec	Hřivínův Újezd

číslo DZ	označení DZ	oficiální název DZ	informace (údaj) na DZ	Kategorie DZ	vlastník	na komun.	druh nosiče	stav	foto
1	IS24c	Kulturní nebo turistický cíl	Požární nádrž	informativní směrové	obec	1c	kovová konstrukce	1	01.jpg
2	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	12c	kovová konstrukce	1	02.jpg
3	P06	Stůj, dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	13c	kovová konstrukce	1	03.jpg
4	P06	Stůj, dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	14c	kovová konstrukce	1	04.jpg
5	P02	Hlavní pozemní komunikace		upravující přednost	obec	1c	kovová konstrukce	1	05.jpg
6	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	UK4	kovová konstrukce	1	06.jpg
7	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	11c	kovová konstrukce	1	07.jpg
8	B16	Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez	2,8m	zákazové	obec	11c	betonový sloup	1	08.jpg
	B15	Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez	2,5m	zákazové					
9	B16	Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez	2,8m	zákazové	obec	11c	kovová konstrukce	1	09.jpg
	B15	Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez	2,5m	zákazové					
10	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	2c	kovová konstrukce	1	10.jpg
11	P02	Hlavní pozemní komunikace		upravující přednost	ŘSD	II/490	kovová konstrukce	1	11.jpg
	E02b	Tvar křižovatky		dodatkové tabulky					
12	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	7c	kovová konstrukce	1	12.jpg
13	P02	Hlavní pozemní komunikace		upravující přednost	ŘSD	II/490	kovová konstrukce	1	13.jpg
	E02b	Tvar křižovatky		dodatkové tabulky					
14	P02	Hlavní pozemní komunikace		upravující přednost	ŘSD	III/49718	kovová konstrukce	1	14.jpg
	E02b	Tvar křižovatky		dodatkové tabulky					
15	P06	Stůj, dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	4c	betonový sloup	1	15.jpg
16	I204b	Konec obce	Hřivínův újezd	informativní zónové	ŘSD	III/49718	kovová konstrukce	1	16.jpg
17	I204a	Obec	Hřivínův újezd	informativní zónové	ŘSD	III/49718	kovová konstrukce	1	17.jpg
18	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	1c	kovová konstrukce	1	18.jpg
19	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	8c	kovová konstrukce	1	19.jpg
20	IS24c	Kulturní nebo turistický cíl	místní cíle	informativní směrové	obec	8c	kovová konstrukce	1	20.jpg
21	P02	Hlavní pozemní komunikace		upravující přednost	obec	1c	kovová konstrukce	1	21.jpg
22	P03	Konec hlavní pozemní komunikace		upravující přednost	obec	1c	kovová konstrukce	1	22.jpg
23	P06	Stůj, dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	3c	kovová konstrukce	1	23.jpg
24	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	9c	kovová konstrukce	1	24.jpg
25	P02	Hlavní pozemní komunikace		upravující přednost	ŘSD	II/490	kovová konstrukce	1	25.jpg
	E02b	Tvar křižovatky		dodatkové tabulky					
26	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	5c	kovová konstrukce	1	26.jpg
27	IS24c	Kulturní nebo turistický cíl	Sport. areál, restaurace	informativní směrové	obec	5c	betonový sloup	1	27.jpg
28	I204b	Konec obce	Hřivínův újezd	informativní zónové	ŘSD	II/490	kovová konstrukce	1	28.jpg
29	I204a	Obec	Hřivínův újezd	informativní zónové	ŘSD	II/490	kovová konstrukce	1	29.jpg
30	IP11a	Parkoviště		informativní provozní	obec	P6	betonový sloup	3	30.jpg
31	I204b	Konec obce	Hřivínův újezd	informativní zónové	ŘSD	II/490	kovová konstrukce	1	
32	I204a	Obec	Hřivínův újezd	informativní zónové	ŘSD	II/490	kovová konstrukce	1	